



Paskowe wskaźniki temperatury

Paski do pomiaru temperatury umieszczone na folii samoprzylepnej, z szeregiem elementów termoczułych. Przeznaczone do kontroli temperatury. Przy osiągnięciu wymaganej temperatury następuje w ciągu 1 sek. nieodwracalna zmiana barwy z jasnoszarej na czarną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru	Szt./Op.
	3-1910	Paskowe wskaźniki temperatury	29°C do +40°C	10 szt.
	3-1911	Paskowe wskaźniki temperatury	37°C do +46°C	10 szt.
	3-1912	Paskowe wskaźniki temperatury	49°C do +71°C	10 szt.
	3-1913	Paskowe wskaźniki temperatury	77°C do +99°C	10 szt.
	3-1914	Paskowe wskaźniki temperatury	104°C do +127°C	10 szt.
	3-1915	Paskowe wskaźniki temperatury	132°C do +154°C	10 szt.
	3-1916	Paskowe wskaźniki temperatury	160°C do +182°C	10 szt.
	3-1917	Paskowe wskaźniki temperatury	188°C do +210°C	10 szt.
	3-1918	Paskowe wskaźniki temperatury	216°C do +249°C	10 szt.
	3-1919	Paskowe wskaźniki temperatury	249°C do +290°C	10 szt.

Opis

Paski do pomiaru temperatury umieszczone na folii samoprzylepnej, z szeregiem elementów termoczułych. Przeznaczone do kontroli temperatury. Przy osiągnięciu wymaganej temperatury następuje w ciągu 1 sek. nieodwracalna zmiana barwy z jasnoszarej na czarną.

Rozmiar (szer. x wys.): 18 x 39 mm.