



Termometr cyfrowy z zewnętrznym czujnikiem



Termometr cyfrowy z czujnikiem do pomiaru temperatury zewnętrznej (na kablu o dł. 190 cm). Z czytelnym wyświetlaczem LCD, wskazującym temperaturę odbieraną przez czujnik oraz temperaturę odbieraną przez urządzenie. Zasilany bateriami AAA 1.5 V (zawarte w dostawie).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-1318	Termometr cyfrowy z czujnikiem zewnętrznym

Opis

Termometr cyfrowy z czujnikiem do pomiaru temperatury zewnętrznej (na kablu o dł. 190 cm). Z czytelnym wyświetlaczem LCD, wskazującym temperaturę odbieraną przez czujnik oraz temperaturę odbieraną przez urządzenie. Zasilany bateriami AAA 1.5 V (zawarte w dostawie).

Zakres pomiaru temp.: -50°C do +70°C.

Rozdzielczość: 0,1°C.

Dokładność: ±1°C.

Wymiary: 110 x 70 x 20 mm.

Wyświetlacz: 40 x 30 mm.