



Termometr - zakres: -50°C do +70°C



Funkcjonalny termometr z jednoczesnym wyświetlaniem temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.
	2-5420	Termometr	-50°C do +70°C

Opis

Funkcjonalny termometr z jednoczesnym wyświetlaniem temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Z oświetlonym wyświetlaczem. Możliwość przełączenia °C na °F. Posiada czujnik zewnętrzny połączony z urządzeniem kablem o długości 3 m, nóżkę stojącą i uchwyt ścienny. Dostarczany z baterią 1,5V (AAA).

Zakres pomiaru: -50°C do +70°C.

Rozdzielczość: 0,1°C.