



Termohigrometr cyfrowy z trzema zewnętrznymi czujnikami bezprzewodowymi

Termohigrometr cyfrowy idealny do stosowania gdy wymagana jest jednoczesna kontrola temperatury i wilgotności w trzech miejscach. Urządzenie wskazuje wartości rejestrowane przez trzy zewnętrzne, bezprzewodowe czujniki oraz przez jednostkę główną. Z możliwością zaprogramowania różnych temperatur oraz wilgotności minimalnych i maksymalnych dla każdego czujnika – po ich przekroczeniu uruchamia się alarm. Posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie
	L-0059	Termohigrometr cyfrowy	z trzema zewnętrznymi czujnikami bezprzewodowymi

Opis

Termohigrometr cyfrowy idealny do stosowania gdy wymagana jest jednoczesna kontrola temperatury i wilgotności w trzech miejscach. Urządzenie wskazuje wartości rejestrowane przez trzy zewnętrzne, bezprzewodowe czujniki oraz przez jednostkę główną. Z możliwością zaprogramowania różnych temperatur oraz wilgotności minimalnych i maksymalnych dla każdego czujnika – po ich przekroczeniu uruchamia się alarm. Posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru temperatury: 0-60°C (jednostka główna) oraz -40 do 60°C (czujniki zewnętrzne).

Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C

Zakres pomiaru wilgotności: 10-99%.

Rozdzielczość pomiaru wilgotności: 1%.

Maksymalny zasięg: 100 m, 433 MHz.

Częstotliwość aktualizacji pomiarów: co 60 sekund.

Zasilanie: 3 baterie AAA (jednostka główna), 2 baterie AAA (czujniki zewnętrzne).

Wymiary: 11,5x12,5x27 cm (jednostka główna), 11x7x4,5x2 cm (czujnik zewnętrzny).